外形寸法図

標準形



タイプ/記号	A	AB	B	C	CA	D	DA	DB	E	EA	EB	K	KA	KB	KC	L
HFZ10	57	37.5	16.5	30	23	5 $^{0}_{-0.05}$	4 $^{0}_{-0.05}$	12	M2.5×0.45	3	5.7	M3×0.5	5	16	23	M3×0.5
HFZ16	67.5	42.5	23.5	39	30.5	8 $^{0}_{-0.05}$	5 $^{0}_{-0.05}$	15	M3×0.5	4	7	M4×0.7	7	24	24.5	M4×0.7
HFZ20	85	53	27.5	53	42	10 $^{0}_{-0.05}$	8 $^{0}_{-0.05}$	20	M4×0.7	5	9	M5×0.8	8	30	29	M5×0.8
HFZ25	103	64	33.5	71	52	12 $^{0}_{-0.05}$	10 $^{0}_{-0.05}$	25	M5×0.8	6	12	M6×1.0	10	36	30	M6×1.0
HFZ32	113(122)	67(76)	40	106	60	15 $^{0}_{-0.05}$	12 $^{0}_{-0.05}$	29	M6×1.0	7	14	M6×1.0	10	46	40(49)	M6×1.0
HFZ40	139(152)	83(96)	48	132	72	18 $^{0}_{-0.05}$	14 $^{0}_{-0.05}$	36	M8×1.25	9	17	M8×1.25	12	56	49(62)	M8×1.25

タイプ/記号	LA	LB	LC	M	MA	MB	MC	N	NA	P	PA	PB	PC	UA	UB
HFZ10	6	18	12	M3×0.5	6	11.5	27	Φ11 $^{+0.05}_{0}$	1.5	M3×0.5	7	19	10	15.5 $^{+2}_{0}$	11.5 $^{0}_{-1}$
HFZ16	8	22	15	M4×0.7	4.5	16	30	Φ17 $^{+0.05}_{0}$	1.5	M5×0.8	7.5	19	13	21 $^{+2}_{0}$	15 $^{0}_{-1}$
HFZ20	10	32	18	M5×0.8	8	18.5	35	Φ21 $^{+0.05}_{0}$	2	M5×0.8	9.5	23	15	26.5 $^{+2}_{0}$	16.5 $^{0}_{-1}$
HFZ25	12	40	22	M6×1.0	10	22	36.5	Φ26 $^{+0.05}_{0}$	2	M5×0.8	9	24	20	33.5 $^{+2}_{0}$	19.5 $^{0}_{-1}$
HFZ32	12	46	26	M6×1.0	10	26	48(57)	Φ34 $^{+0.05}_{0}$	2.5	M5×0.8	9.5	31(40)	24	48 $^{+2.5}_{0}$	26 $^{0}_{-1}$
HFZ40	16	56	32	M8×1.25	12	32	58(71)	Φ42 $^{+0.05}_{0}$	2.5	M5×0.8	10.5	38(50)	28	60 $^{+2.5}_{0}$	30 $^{0}_{-1}$

注：上表中の"( )"内の値は単動形の寸法です。

フィンガレス(F形)



タイプ/記号	D	DA	DB	EA	EB	E	UA	UB
HFZ6-F	4 $^{0}_{-0.05}$	7.5	7	3	3.5	M2×0.4	4 $^{+1.5}_{0}$	1.8 $^{0}_{-0.5}$

注：他の寸法は標準形と同じです。

側面取付形(B形)



タイプ/記号	E	EA	EB	EC	UA	UB
HFZ6-B	M2×0.4	2.5	5	2	11 $^{+2}_{0}$	8 $^{0}_{-1}$

注：他の寸法は標準形と同じです。

貫通穴形(N形)



タイプ/記号	E	EA	EB	UA	UB
HFZ6-N	2.3	2.5	5	11 $^{+2}_{0}$	8 $^{0}_{-1}$

注：他の寸法は標準形と同じです。