CoroTurn® XS solid carbide tool for turning

Turning





	CZC$_{MS}$	DMIN$_1$	OHX	RE	APMX	CNSC	Ordering code	P 1025	M 1025	M H10F	N 1025	N H10F	S 1025	S H10F	H 7015	Dimensions, mm, inch DCON	LU	LF	WF	HF	WB
	4	0.3	13.0	0.00	0.1	0.0	CXS-04T098-00-0301R	☆	☆		☆		☆			4	1.2	27.3	0.1	0.0	0.2
		.012	.512	.000	.002	.000										.157	.047	1.073	.004	.000	.007
	4	0.4	13.0	0.00	0.1	0.0	CXS-04T098-00-0401R	☆	☆		☆		☆			4	1.6	27.3	0.2	0.0	0.3
		.016	.512	.000	.003	.000										.157	.063	1.073	.006	.000	.011
	4	0.5	13.0	0.00	0.1	0.0	CXS-04T098-00-0502R	☆	☆		☆		☆			4	2.0	27.3	0.2	0.0	0.4
		.020	.512	.000	.003	.000										.157	.079	1.073	.008	.000	.015
	4	0.6	13.0	0.00	0.1	0.0	CXS-04T098-00-0602R	☆	☆		☆		☆			4	2.5	27.3	0.3	0.0	0.5
		.024	.512	.000	.004	.000										.157	.098	1.073	.010	.000	.018
	4	0.7	13.0	0.00	0.1	0.0	CXS-04T098-00-0703R	☆	☆		☆		☆			4	3.5	27.3	0.3	0.0	0.6
		.028	.512	.000	.004	.000										.157	.138	1.073	.012	.000	.022
	4	0.8	13.0	0.00	0.1	0.0	CXS-04T098-00-0804R	☆	☆		☆		☆			4	4.0	27.3	0.4	0.0	0.6
		.031	.512	.000	.004	.000										.157	.157	1.073	.014	.000	.025
	4	0.9	13.0	0.00	0.1	0.0	CXS-04T098-00-0905R	☆	☆		☆		☆			4	5.0	27.3	0.4	0.0	0.7
		.035	.512	.000	.004	.000										.157	.197	1.073	.016	.000	.029
	4	1.0	12.0	0.05	0.1	0.0	CXS-04T098-05-1004R	☆	☆		☆		☆			4	4.0	26.3	0.5	0.0	0.7
		.039	.472	.002	.004	.000										.157	.157	1.033	.018	.000	.026
	4	1.0	12.0	0.05	0.1	0.0	CXS-04T098-05-1006R	☆	☆		☆		☆			4	6.0	26.3	0.5	0.0	0.7
		.039	.472	.002	.004	.000										.157	.236	1.033	.018	.000	.026
	4	1.7	12.0	0.05	0.2	0.0	CXS-04T098-05-1706R	☆	☆		☆		☆			4	6.0	26.3	0.7	0.0	1.1
		.067	.472	.002	.008	.000										.157	.236	1.033	.028	.000	.041
	4	1.7	12.0	0.05	0.2	0.0	CXS-04T098-05-1709R	☆	☆		☆		☆			4	9.0	26.3	0.7	0.0	1.1
		.067	.472	.002	.008	.000										.157	.354	1.033	.028	.000	.041
	4	2.2	12.0	0.05	0.2	0.0	CXS-04T098-05-2206R	☆	☆		☆		☆			4	6.0	26.3	1.0	0.0	1.6
		.087	.472	.002	.008	.000										.157	.236	1.033	.037	.000	.061
	4	2.2	12.0	0.05	0.2	0.0	CXS-04T098-05-2209R	☆	☆		☆		☆			4	9.0	26.3	1.0	0.0	1.6
		.087	.472	.002	.008	.000										.157	.354	1.033	.037	.000	.061
	4	2.7	13.0	0.05	0.2	0.0	CXS-04T098-05-2710R	☆	☆		☆		☆			4	10.0	27.3	1.2	0.0	2.1
		.106	.512	.002	.008	.000										.157	.394	1.073	.047	.000	.081
	4	2.7	18.0	0.05	0.2	0.0	CXS-04T098-05-2715R	☆	☆		☆		☆			4	15.0	32.3	1.2	0.0	2.1
		.106	.709	.002	.008	.000										.157	.591	1.270	.047	.000	.081
	4	3.2	18.0	0.05	0.2	0.0	CXS-04T098-05-3215R	☆	☆		☆		☆			4	15.0	32.3	1.5	0.0	2.6
		.126	.709	.002	.008	.000										.157	.591	1.270	.057	.000	.100
	4	3.2	23.0	0.05	0.2	0.0	CXS-04T098-05-3220R	☆	☆		☆		☆			4	20.0	37.3	1.5	0.0	2.6
		.126	.906	.002	.008	.000										.157	.787	1.467	.057	.000	.100
	4	4.2	18.0	0.05	0.3	0.0	CXS-04T098-05-4215R	☆	☆		☆		☆			4	15.0	32.3	2.0	0.0	3.5
		.165	.709	.002	.012	.000										.157	.591	1.270	.077	.000	.136
	4	4.2	23.0	0.05	0.3	0.0	CXS-04T098-05-4220R	☆	☆		☆		☆			4	20.0	37.3	2.0	0.0	3.5
		.165	.906	.002	.012	.000										.157	.787	1.467	.077	.000	.136
	4	4.2	28.0	0.05	0.3	0.0	CXS-04T098-05-4225R	☆	☆		☆		☆			4	25.0	42.3	2.0	0.0	3.5
		.165	1.102	.002	.012	.000										.157	.984	1.663	.077	.000	.136
	4	1.0	13.0	0.10	0.1	0.0	CXS-04T098-10-1004R			☆		☆		☆		4	4.0	27.3	0.5	0.0	0.7
		.039	.512	.004	.004	.000										.157	.157	1.073	.018	.000	.026
	4	1.0	13.0	0.10	0.1	0.0	CXS-04T098-10-1004R/L	☆	☆		☆		☆			4	4.0	27.3	0.5	0.0	0.7
		.039	.512	.004	.004	.000										.157	.157	1.073	.018	.000	.026

CZC$_{MS}$ to correspond with CZC$_{WS}$ on adapter.

N = Neutral, R = Right hand, L = Left hand

26 A566 A591 I1 I19

SANDVIK Coromant