


# DBB01 スラストワッシャー寸法表

部品番号の表示方法



標

鉛  
フリー

RoHS

ELV

**DBB 10W**

Parts No. でご指示ください

(単位 mm)

呼び 内径	部品番号	内 径	外 径	肉 厚	ノ ッ ク 穴		ハウジング くぼみの深さ	
					直 径	P. C. D		
10	<b>DBB10W</b>	12 $\begin{smallmatrix} +0.25 \\ 0 \end{smallmatrix}$	24 $\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.25 \end{smallmatrix}$	1.5 $\begin{smallmatrix} -0.05 \\ -0.20 \end{smallmatrix}$	1.6 $\begin{smallmatrix} +0.45 \\ +0.20 \end{smallmatrix}$	18 $\pm 0.12$	1.1 $\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.25 \end{smallmatrix}$	
12	<b>DBB12W</b>	14 $\diamond$	26 $\diamond$			2.0 $\begin{smallmatrix} +0.45 \\ +0.20 \end{smallmatrix}$		20 $\diamond$
14	<b>DBB14W</b>	16 $\diamond$	30 $\diamond$		2.0 $\begin{smallmatrix} +0.45 \\ +0.20 \end{smallmatrix}$			23 $\diamond$
16	<b>DBB16W</b>	18 $\diamond$	32 $\diamond$			2.0 $\begin{smallmatrix} +0.45 \\ +0.20 \end{smallmatrix}$		25 $\diamond$
18	<b>DBB18W</b>	20 $\diamond$	36 $\diamond$		3.0 $\begin{smallmatrix} +0.45 \\ +0.20 \end{smallmatrix}$			28 $\diamond$
20	<b>DBB20W</b>	23 $\diamond$	38 $\diamond$			3.0 $\begin{smallmatrix} +0.45 \\ +0.20 \end{smallmatrix}$		31 $\diamond$
22	<b>DBB22W</b>	25 $\diamond$	42 $\diamond$		3.0 $\begin{smallmatrix} +0.45 \\ +0.20 \end{smallmatrix}$			34 $\diamond$
24	<b>DBB24W</b>	27 $\diamond$	44 $\diamond$			3.0 $\begin{smallmatrix} +0.45 \\ +0.20 \end{smallmatrix}$		36 $\diamond$
25	<b>DBB25W</b>	28 $\diamond$	48 $\diamond$		4.0 $\begin{smallmatrix} +0.45 \\ +0.20 \end{smallmatrix}$			38 $\diamond$
30	<b>DBB30W</b>	34 $\diamond$	54 $\diamond$			4.0 $\begin{smallmatrix} +0.45 \\ +0.20 \end{smallmatrix}$		44 $\diamond$
35	<b>DBB35W</b>	39 $\diamond$	62 $\diamond$		4.0 $\begin{smallmatrix} +0.45 \\ +0.20 \end{smallmatrix}$			51 $\diamond$
40	<b>DBB40W</b>	44 $\diamond$	66 $\diamond$			4.0 $\begin{smallmatrix} +0.45 \\ +0.20 \end{smallmatrix}$		55 $\diamond$
45	<b>DBB45W</b>	50 $\diamond$	74 $\diamond$		2.5 $\begin{smallmatrix} -0.05 \\ -0.20 \end{smallmatrix}$			62 $\diamond$
50	<b>DBB50W</b>	55 $\diamond$	78 $\diamond$			67 $\diamond$		

