

지시계기
ANALOGUE METER

변성기/분류기
TRANSFORMER/SHUNT

디지털계기
DIGITAL METER

누전경보기
EARTH LEAKAGE DETECTOR


변환기
TRANSUCER

시험계측기기
TEST MEASURING EQUIPMENT

충전장치
BATTERY CHARGER

기타기기
OTHERS

구성



H	상한 설정
L	하한 설정
T	상·하한 설정

주문방법
예) KAR-A80H AC 100/5A
KAR-D80T DC 50V



※ F, G, H, I, N(주파수계, 전력계, 역률계, 무효전력계, 온도계)는 외부 전용변환기를 별도로 사용합니다.
※ 수신 지시계는 표시값 입력에 따라 외부 센서가 필요합니다.

★ 특별주문


- ① Delay time { 표준 : 3초
 { 옵션 : 즉시
- ② 접점 방식 { 표준 : 릴레이 출력
 { 옵션 : Open Collector 출력

사양

▶ 동작원리

- 교류 전류/전압 :
- 직류 전류/전압 :
- 수신지시계 :
- 주파수계, 전력계, 역률계, 무효전력계, 온도계 :
- 계급 : 2.5급
- 측정범위 : 주문 시 결정
- 보조전원 : AC 100~240V (50,60Hz 겸용)
 DC110V 또는 DC 24V
- 중량 : 220g

결선도



접점 위치 및 설정에 따른 접점상태

설정	a - c 접점	b - c 접점
상한 (High)		
하한 (Low)		
상·하한 (Twin)		